

12、B10D5: 13、P1260: 00 线圈式天线 故障

故障码说明:

DTC		说明
安全灯闪烁模式	12	线圈式天线故障
遥控钥匙控制模块	B10D5:13	
PCM	P1260:00	

故障码分析:

检测条件:

- PCM或遥控钥匙控制模块检测到线圈式天线的一个故障。

可能的原因:

- 线圈式天线连接器或接线端故障
- 遥控钥匙控制模块连接器或接线端故障
- 线圈式天线故障
- PCM 故障
- 遥控钥匙控制模块故障

故障码诊断流程:

- 1). 检查线圈式天线连接器和接线端
 - A). 将点火开关切换至OFF。
 - B). 断开电池负极电缆。
 - C). 断开线圈式天线连接器。
 - D). 检查连接器和接线端（有无腐蚀、损坏和销断开）。
 - E). 是否存在故障？
 - 是：维修或更换连接器或接线端，然后执行第5步。
 - 否：执行下一步。
- 2). 检查遥控钥匙控制模块连接器与接线端
 - A). 断开遥控钥匙控制模块连接器。
 - B). 检查连接器和接线端（有无腐蚀、损坏和销断开）。
 - C). 是否存在故障？
 - 是：维修或更换连接器或接线端，然后执行第5步。
 - 否：执行下一步。

3). 确认线圈式天线故障

- A). 确保重新连接已断开的连接器。
- B). 再次连接电池负极电缆。
- C). 利用汽车故障诊断仪 清除源于遥控钥匙控制模块和PCM 的DTC。
- D). 使用汽车故障诊断仪 进行防盗锁止系统DTC 检查。
- E). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换线圈式天线, 然后执行下一步。
 - 否:执行第6 步。

4). 确认PCM 故障

- A). 利用汽车故障诊断仪 清除源于遥控钥匙控制模块和PCM的DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪 进行防盗锁止系统DTC 检查。
- C). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换PCM, 然后执行下一步。
 - 否:执行第6 步。

5). 确认故障检修完成

- A). 确保重新连接已断开的连接器。
- B). 再次连接电池负极电缆。
- C). 利用汽车故障诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块和PCM 的DTC。
- D). 使用汽车故障诊断仪 进行防盗锁止系统DTC 检查。
- E). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换遥控钥匙控制模块, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

6). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。