



P0122 节气门、踏板位置传感器、开关
“A” 电路输入过低故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0122	节气门/ 踏板位置传感器/ 开关 “A” 电路输入过低

1). 电路图





故障码分析:

1). 检测到诊断故障码的条件：故障出现时立即识别

2). 故障症状：

- 怠速不正确
- 发动机失速
- 驱动性能不良

注意事项：修理或更换故障件后，执行清除存储器模式和检验模式。

故障码诊断流程:

1). 检查传感器输出。

A). 将点火开关转至 ON。

B). 使用诊断仪读取主节气门传感器信号的数据。

注意：更详细的操作程序，参考“读取发动机当前数据”。

C). 电压是否大于 0.4 伏？

是：转至步骤 2。

否：转至步骤 3。

2). 检查接触不良。

A). 检查发动机控制模块与电子节气门控制之间连接器的接触不良

B). 发动机控制模块与电子节气门控制之间连接器的接触不良？

是：修理接触不良。

否：发生暂时接触不良，但是此时正常。

3). 检查发动机控制模块与电子节气门控制之间的线束。

A). 将点火开关转至 OFF。

B). 断开发动机控制模块的连接器。

C). 断开电子节气门控制的连接器。

D). 测量发动机控制模块连接器与电子节气门控制连接器之间的电阻。

连接器和端子

- (B134) 18 号 —(E57) 6 号:
- (B134) 19 号 —(E57) 5 号:

E). 电阻是否小于 1 欧?

是: 转至步骤 4。

否: 修理线束连接器的开路。

4). 检查发动机控制模块与电子节气门控制之间的线束。

A). 测量发动机控制模块连接器与底盘接地之间的电阻。

连接器和端子

- (B134) 18 号 —底盘接地 (-) :
- (B134) 19 号 —底盘接地 (-) :

B). 电阻是否大于 1 兆欧?

是: 转至步骤 5。

否: 修理线束的底盘短路。

5). 检查电子节气门控制的供电

A). 连接发动机控制模块的连接器。

B). 将点火开关转至 ON。

C). 测量电子节气门控制连接器与发动机接地之间的电压。

连接器和端子

- (E57) 5 号 (+) —发动机接地 (-) :

D). 电压是否为 4.5—5.5 伏?

是: 转至步骤 6。

否: 修理发动机控制模块的接触不良。更换有故障的发动机控制模块。

6). 检查发动机控制模块内部短路。

A). 将点火开关转至 OFF。

B). 测量电子节气门控制连接器与发动机接地之间的电阻。

连接器和端子

- (E57) 6 号 —发动机接地:

C). 电阻是否大于 10 欧?

是: 修理电子节气门控制连接器的接触不良。更换有故障的加速踏板位置传感器。

否: 修理发动机控制模块的接触不良。更换有故障的发动机控制模块。