

U0401: 68 接收来自 PCM 的不稳定数据

故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0401: 68	接收来自 PCM 的不稳定数据

故障码分析:

检测条件:

- 当点火开关位于ON 位置时, BCM 持续5 s 或更长时间接收到来自PCM 的不稳定数据。

可能的原因:

- 储存PCM DTC
- PCM 故障
- BCM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 确认PCM DTC
 - 使用汽车故障诊断仪 执行PCM DTC 检查。
 - 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。
- 2). 确认BCM DTC
 - 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - 把点火开关打在ON位置并等待 5 秒或更久。
 - 使用汽车故障诊断仪 进行BCM DTC 检查。
 - 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换PCM, 然后执行下一步。
 - 否:执行第4 步。

3). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 把点火开关打在ON位置并等待 5 秒或更久。
- C). 使用汽车故障诊断仪 进行BCM DTC 检查。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换BCM, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

4). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。