

B2477 综合信息显示屏配置错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B2477	综合信息显示屏配置错误

故障码分析:

检测条件:

- 未执行综合信息显示屏配置。

可能的原因:

- 综合信息显示屏配置错误
- 综合信息显示屏故障

故障码诊断流程:

1). 执行综合信息显示屏配置

- 使用汽车故障诊断仪执行“综合信息显示屏配置”。
- 使用汽车故障诊断仪清除综合信息显示屏中的DTC。
- 把点火开关打到ACC 位置上。
- 进行“DTC 检查”。
- 是否出现相同的DTC?
 - 是:再次执行“综合信息显示屏配置”，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

2). 确认故障检修完成

- 使用汽车故障诊断仪清除综合信息显示屏中的DTC。
- 把点火开关打到ACC位置上。
- 进行“DTC 检查”。
- 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换综合信息显示屏，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

3). 确认没有其它DTC 存在

A). 是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC故障检修完。

LAUNCH