



P0125 闭环燃油控制的冷却液温度不足 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0125	闭环燃油控制的冷却液温度不足

1). 电路图





故障码分析：

检测到诊断故障码的条件：故障实时识别。

故障症状：发动机不返回怠速。

故障码诊断流程：

- 1). 检查代码选项。
 - A). 选择码为 EC, EK, EH, ER, KA 或 K4?
是：转至步骤 2。
- 2). 检查显示屏上是否出现任何其他 DTC。
 - A). 是否显示任何其它 DTC?
是：使用“诊断故障码(DTC) 清单”检查 DTC。
注：此时不必检查 DTCP0125。
否：转至步骤 3。
- 3). 检查发动机冷却系统。

注意检查如下项目：

 - 节温器打开卡死在开启位置
 - 冷却液液位
 - 发动机冷却液冻结
 - 轮胎直径
 - A). 发动机冷却系统中是否存在故障?
是：更换节温器。
否：更换发动机冷却液温度传感器。