

B1233 空气混合控制电机电路断路故障 解析

故障码说明：


DTC	说明
B1233	空气混合控制电机电路断路

故障码诊断流程：

- 1) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，然后转回至ON (II) 位置。
- 3) . 使用汽车故障诊断仪或空调控制单元进行自诊断功能。
- 4) . 检查是否有DTC。
 是否显示DTC B1233 或A 和A/C?
 是 - 转至步骤5。
 否 - 间歇性故障，检查空气混合控制电机电路是否线束松动或连接不良。
- 5) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。
- 6) . 测试空气混合控制电机。
 空气混合控制电机是否正常?
 是 - 转至步骤7。
 否 - 更换空气混合控制电机。
- 7) . 断开空气混合控制电机7 针插接器。
- 8) . 断开空调控制单元36 针插接器。
- 9) . 检查空调控制单元36 针插接器和空气混合控制电机7 针插接器的下列端子之间是否导通。

36 针: 7 针:
1 号 5 号
3 号 7 号
5 号 3 号

空调控制单元 36 针插接器
阴端子的线束侧



空气混合控制电机 7 针插接器
阴端子的线束侧

是否导通?

- 是 - 检查空调控制单元36针插接器和空气混合控制电机7 针插接器是否线束松动或连接不良。如果连接良好，换上一个已知良好的空调控制单元并重新检查。如果症状/ 显示消失，更换原来的空调控制单元。
- 否 - 修理空调控制单元和空气混合控制电机之间线束的断路。