

2015款 RangeRoverSport 保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20150908	——



品牌: Land Rover
车型: RangeRoverSport
年款: 2014-2015
功能: 服务间隔复位 (保养灯归零)

操作步骤

- 1). 选择路虎 V32.60 以上版本;
- 2). 选择 RangeRoverSport (也可以选择自动搜索);
- 3). 选择 2014-2015;
- 4). 选择 PCM (动力控制系统);
- 5). 选择 PCM (超级增压汽油 V6 发动机 (3.0L));
- 6). 选择特殊功能;

7). 选择维护时间间隔复位, 如图 1;




图 1

8). 提示“将点火开关打开（位置 2）”，“复位维护时间间隔”，点确定后提示“完成”，如图 2；



图 2

- 9). 提示“关闭点火开关（位置 0）”，然后提示“将点火开关找开（位置 2）”，点确定；
10). 提示“下步将清除车辆所有故障码，是否继续？”，点确定，如图 3；



图 3

11). 确定之后，提示“请等待……”，如图 4；



图 4

- 12). 按提示“关闭点火开关（位置 0）” 和“将点火开关找开（位置 2）”操作；
- 13). 提示“控制模块程序成功完成”，点确定，如图 5。




图 5

- 14). 关闭钥匙，退出软件。

追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！



LAUNCH