

2014 款长城 H6 保养灯归零操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20160405	——

实测车型:

- 长城 H6, 2014 款, VIN=LGWEF4A58EF26*****，如图 1



图 1

功能说明:

- 支持长城汽车 2014、2015 年款的 H6 车型。
- 当保养时间到期时需执行该功能。
- 当更换发动机机油后需执行该功能。

注意事项:

- 执行功能前请打开点火开关，关闭发动机。

操作指引：

- 1). 选择保养灯归零 V10.30 以上版本；
- 2). 选择“国产车”菜单，如图 2；



图 2

- 3). 选择“长城汽车”，如图 3；



图 3

4). 选择“软件归零”，如图 4;




图 4

5). 选择“H6”菜单，如图 5;




图 5

6). 显示“打开点火开关”，点确定，如图 6;



图 6

7). 提示仅支持 14 年 10 月份以后的运动款 H6 车型，点确定即可，如图 7;




图 7

8). 显示维修保养里程输入界面，按照提示信息输入并确认，如图 8；



图 7

9). 输入“5000”，表示行驶 5000km 之后进行保养，如图 8；



图 8

10). 最后提示“功能执行成功！”，点确定则执行完成，如图 10；




图 10