

# 吉普牧马人电子节气门怠速学习操作方法

产品型号	日期	编号
X431Pro 系列	20150824	023



## 实测车型：

- 吉普牧马人，VIN=1J4GA59119L\*\*\*\*\*



## 故障说明：

- 出现油门踏板位置传感器 1 和 2 故障，信号极限无法调节。进行电子节气门学习之后，问题解决。

## 操作指引：

- 1). 打开点火开关;
- 2). 选择克莱斯勒 V29.80 以上版本;
- 3). 选择克莱斯勒 16PIN 接头;
- 4). 选择手动选择 (或选择自动扫描);
- 5). 选择发动机系统;
- 6). 选择“学习 ETC(电子节气门控制) ”;



- 7). 按照文本提示进行操作，“将油门踏板踩到底并保持住，节气门全开”，此过程需要数秒，会提示“将加速踏板稳稳地踩到底……”；



8). 按照文本提示进行操作，“松开加速踏板并按确定”，会提示“不要触碰加速踏板”；



9). 提示“学习ETC(电子节气门控制)”成功，确定之后，退出软件，关闭点火开关。



追求好的功能，解决客户的需求，一直是元征努力的。关注元征，你将可以“每天进步一点点”！



LAUNCH