

路虎极光转向角传感器校准

实测车型：

- 2016 年路虎极光，VIN：L2CVA2BG1GG13****。



操作指引：

1). 自动搜索，读取当前车型信息。确定车型信息正确，点“是”，如图 1。



图 1

2). 进入 ABS 控制模块，选择“特殊功能菜单”，如图 2。



图 2

3). 选择“ABS 传感器校准”，按照操作提示打开点火开关，然后点“确定”，如图 3。




图 3

4). 确定条件满足，点“确定”，如图 4。



图 4

5). 转向角传感器校准中, 如图 5。




图 5

6). 转向角传感器校准完成, 点“确定”, 如图 6。




图 6

7). 关闭点火开关，点“确定”，如图 7。




图 7

8). 打开点火开关，点“确定”，如图 8。




图 8

9). 点“是”，清除故障码，如图 9。




图 9

10). 关闭点火开关，点“确定”，如图 10。




图 10

11). 打开点火开关，点“确定”，如图 11。




图 11

12). 控制模块程序完成，点“确定”，如图 12。




图 12

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。