


2015 年款比亚迪秦电动管柱模块初始化

实测车型： 2015 年款比亚迪秦，VIN 码：LGXC76C32F016****，如下图；



功能说明： 对转向系维修后，或当车辆在行驶中或原地打方向时明显感觉左轻右重或左重右轻、方向跑偏，使用该功能项。

操作指引:

- 1). 进入比亚迪秦，选择“电动管柱模块”，点击“特殊功能”，如图 1；



图 1

- 2). 点击“一键初始化”，如图 2；




图 2

3). 请确认是否一键初始化，点击“确定”，继续，如图 3；




图 3

4). 初始化进行中，如图 4；




图 4

5). 初始化完成，点击“确定”，如图 5；




图 5

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。