


2015 年长安 CS75 电子驻车维修保养开启 关闭

实测车型： 2015 年长安 CS75， VIN 码： LS4ASE2W7FJ128785，如下图；



功能说明：

- 配置电子驻车功能的长安 CS75 车型，在维修或保养后轮刹车时，需使用该功能对电子分泵进行释放，以便于拆卸进行维修或保养。
- 在维修或保养后轮刹车后，需使用该功能对电子分泵进行回缩，恢复电子手刹的正常使用。

操作指引：

- 1). 使用“X431-PADIII”选择“长安汽车”，连接进入后选择“长安乘用车”（如图 1）；



图 1

2). 选择“CS5”车型点击进入（如图 2）；



图 2

3). 根据车辆年款选择进入（如图 3）；



图 3

4). 根据车辆配置选择“2驱配置或4驱配置”(如图4);



图 4

5). 选“快速测试”扫描出车辆系统(如图5);



图 5

6). 选择“天合电子驻车”系统点击进入 (如图 6);



图 6

7). 选择“特殊功能”点击进入 (如图 7);



图 7

8). 选择“例程控制”点击进入 (如图 8);



图 8

9). 选择“维修保养开启”点击进入 (如图 9);



图 9

10). 点击“是”进入下一步（如图 10）；




图 10

11). 阅读提示满足条件“车辆静止，松开电子手刹，同时注意完成更换摩擦片后执行‘维护关闭’功能”，然后点击“确定”进入下一步（如图 11）；




图 11

12). 根据提示耐心等待 20 秒钟左右的时间 (如图 12);




图 12

13). 设备提示“例程执行成功”便可对车辆刹车进行维修保养 (如图 13);



图 13

14). 刹车维修保养完后，依次进入系统，选择“维修保养关闭”，(如图 14);



图 14

15). 点击“是”进入下一步 (如图 15);



图 15

16). 阅读提示满足条件“车辆静止，在水平地面上”，然后点击“确定”进入下一步（如图 16）；



图 16

17). 根据提示耐心等待 20 秒钟左右的时间（如图 17）；




图 17

18). 设备提示“例程执行成功”便可结束操作（如图 18）；




图 18

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。