


2017 年三菱帕捷罗轮胎压力传感器 ID 注册

实测车型： 2017 年三菱帕捷罗， VIN 码： JE4NR62R8HJ70****，如下图；



功能说明：

- 三菱帕捷罗更换胎压传感器后，胎压灯亮，需要使用此功能学习。
- 仪表胎压灯亮，如下图；



操作指引：

- 1). 选择“胎压监控系统(TPMS)”系统，如图 1；



图 1

2). 选择“特殊功能”，如图 2；



图 2

3). 选择“轮胎压力传感器 ID 注册”，如图 3；



图 3

4). 此车备胎也装有胎压传感器, 选择“5 轮胎 ID 注册 (使用工具)”, 如图 4;



图 4

5). 点“是”执行该功能, 如图 5;




图 5

6). 在 5 分钟内完成 ID 注册，点“确定”，如图 6；




图 6

7). 准备开始注册，如图 7；



图 7

8). 用元征 CR971 胎压激活工具激活左前轮胎压传感器, 如图 8;




图 8

9). 左前轮 ID 注册完成, 如图 9;



图 9

10). 用元征 CR971 胎压激活工具激活右前轮胎压传感器，如图 10；



图 10

11). 右前轮 ID 注册完成，如图 11；

项目	值	单位
第 1 ID	8FEA56F6	OK
第 2 ID	8FE5B589	OK
第 3 ID		
第 4 ID		
第 5 ID		
已运行时间	14	秒



图 11

12). 用元征 CR971 胎压激活工具激活右后轮胎压传感器，如图 12；




图 12

13). 右后轮 ID 注册完成，如图 13；

项目	值	单位
第 1 ID	8FEA56F6	OK
第 2 ID	8FE5B589	OK
第 3 ID	98C13127	OK
第 4 ID		
第 5 ID		
已运行时间	21	秒



图 13

14). 用元征 CR971 胎压激活工具激活左后轮胎压传感器，如图 14；




图 14

15). 左后轮 ID 注册完成，如图 15；

项目	值	单位
第 1 ID	8FEA56F6	OK
第 2 ID	8FE5B589	OK
第 3 ID	98C13127	OK
第 4 ID	9858D509	OK
第 5 ID	FFFFFF	OK
已运行时间	28	秒

图 15

16). 用元征 CR971 胎压激活工具激活备胎胎压传感器，如图 16；



图 16

17). 备胎 ID 注册完成，如图 17；



图 17

18). ID 注册已完成，点“确定”，如图 18；




图 18

19). 仪表胎压灯灭，如图 19；



图 19

声明：

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。