

## 2014 年长城哈弗 H6 保养灯归零

**功能说明：** 更换机油后需要使用该功能对保养灯进行重新归零

**实测车型：** 2014 年长城哈弗 H6，车辆 VIN 码：LGWEF4A52EF11\*\*\*\*，如下图：



## 操作指引：

- 1). 选择“X431-PADV”设备，选择“特殊功能”，进入后选择“保养灯归零”软件，连接进入后选择国产车后选“长城汽车”（如图 1）；



图 1

- 2). 选择“手工归零”（如图 2）；




图 2

3). 选择“H6”车型（如图 3）；




图 3

4). 提示“打开点火开关，按仪表右下按键，直至显示保养菜单，然后按下按键保持 30 秒”，点“确定”后按提示操作（如图 4）；



图 4

5). 仪表上显示“请及时保养”（如图 5）；



图 5

6). 按仪表右下按键直至到保养菜单，显示“距下次保养还有 0KM”（如图 6）；



图 6

7). 按下按键保持 30 秒，直到仪表提示“距下次保养还有 5000KM”，保养灯归零结束（如图 7）。



图 7

## 声明:

该文档内容归深圳市元征科技股份有限公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。