


上海大众途昂后刹车更换

功能说明： 途昂配备电子手刹系统，更换后刹车片使用该功能回缩和释放手刹分泵。

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2017 年大众途昂，VIN 为:LSV2B8CA7HN50****，（如下图）；



操作指引：

1. 选择【03 制动电子装置】，如下图：



图 1

2. 选择【04 系统基本调整】，（如下图）；



图 2

3. 选择【刹车分泵回缩（准备换刹车片）】，（如下图）；



图 3

4. 点【调整】，（如下图）；



图 4

5. 基本设置正确完成，去更换刹车片，（如下图）；



图 5

6. 换好新刹车片，点【刹车分泵释放（更换刹车片后执行的功能）】，（如下图）；



图 6

7. 点【调整】，（如下图）；



图 7

8. 基本设置正确完成，手刹正常工作。（如下图）；



图 8

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。