


奥迪 Q5 泊车辅助系统 2 长编码

功能说明： 更换泊车辅助系统模块做此功能

支持产品： 元征全系综合诊断设备

实测车型： 奥迪 Q5 VIN 码：LFV3B28R4C306****，(如下图)。



已坏的泊车辅助模块。(如下图)



新换的泊车辅助模块。(如下图)



故障现象：未做此功能之前，挂倒档显示屏无倒车影像。（如下图）



操作指引：

- 选择进入 10 泊车辅助系统 2. (如下图)



- 选择进入 21 长编码。 (如下图)



3. 当前的编码 100103, bit 4. (如下图)




4. 勾选 bit 5. 修改的编码:300103, 点击修改。(如下图)




5. 此为新编码，确认要编码么。点击“是”（如下图）



6. 编码成功。（如下图）



7. 编码成功。长编码:300103。(如下图)



8. 编码成功后显示倒车影像。(如下图)



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。