

凯迪拉克 ATS-L 机油灯归零

功能说明：凯迪拉克 ATS-L，仪表提示“请速更换机油”。换完机油后，需要做“发动机油寿命复位（机油灯归零）”这个特殊功能。

支持产品：元征全系综合诊断设备。

实测车型：2018年凯迪拉克 ATS-L，VIN为：LSGAR5AL7JH11****。（如下图）



仪表提示“请速更换机油”。如下图；



操作指引：

- 选择中国凯迪拉克软件，进入发动机系统，选择【特殊功能】。(如下图)；



图 1

- 选择【复位功能】，(如下图)；



图 2

3. 选择【发动机油寿命复位（机油灯归零）】，（如下图）；



图 3

4. 打开点火开关，点“确定”，（如下图）；




图 4

5. 输入“100”，（如下图）：




图 5

6. 点“确定”，（如下图）：



图 6

7. 点“继续”，（如下图）：



图 7

8. 程序完成，点“确定”，（如下图）：



图 8

9. 仪表提示“机油寿命 99%”，(如下图);



图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。