

# 奥迪 A8L 水平高度调节系统在线编码

**功能说明：** 奥迪 A8L，水平高度调节系统，故障码为：U101300 控制单元未编码。需要做在线编码功能。

**支持产品：** 元征全系综合诊断设备。

**实测车型：** 2014 年奥迪 A8L，VIN 为：WAUYGB4HXFN01\*\*\*\*。（如下图）；



仪表提示，空气悬挂：系统故障。如下图；



## 操作指引：

1. 34 水平高度调节系统有 2 个主动/静态的故障码：C104400 默认设置未学习到，U101300 控制单元未编码。(如下图)；



图 1

2. 读版本信息，长编码：000000。点“确定”，(如下图)；



图 2

3. 首先要解决“U101300 控制单元未编码”这个故障码，选择【在线功能】，(如下图)；



图 3

4. 选择【在线编码】，(如下图)；



图 4

5. 正在下载中, (如下图);




图 5

6. 选择【单系统模式】，(如下图);




图 6

7. 选择【34 水平高度调节系统】，点【点击编码】，(如下图)；



图 7

8. 当前编码为：000000。出来 3 个可能的编码，(如下图)；



图 8

9. 选择【可能的编码 01】，点“确定”修改编码，(如下图);




图 9

10. 该编码已经成功执行，点“确定”，(如下图);




图 10

11. 点“是”清除故障码, (如下图);




图 11

12. 点“是”读取故障码, (如下图);




图 12

13. “U101300 控制单元未编码”这个故障码被清除掉, (如下图);



图 13

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。