

## 2017 年吉利博越天窗自学习

2017 年吉利博越 车辆 VIN 码: L6T7742Z8HN5\*\*\*\*\*



**功能作用:** 更换天窗控制模块或者更换天窗总之后, 需使用该功能对天窗进行自学习匹配

**支持产品:** 元征系列综合诊断设备

**测试产品:** X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备, 选择【吉利】车型, 连接进入后选择【帝豪】(如下图);




2. 选择【博越】车型 (如下图);



3. 选择【国五】，提示“关闭点火开关，等待 5S”，满足条件后点“是”(如下图);



4. 选择【智能检测】扫描全车系统 (如下图);



5. 选择【车身控制系统 (BCM)】(如下图);

无钥匙进入一键式启动单元(PEPS)	1	进入系统
安全气囊系统(ACU)	4	进入系统
车身控制系统(BCM)	2	进入系统
电动助力转向系统(EPS)	1	进入系统
网关(GW)	2	进入系统
仪表系统(IPK)	1	进入系统


6. 读取到当前故障码“天窗未自学习”(如下图);



7. 选择【特殊功能】(如下图);




8. 选择“【天窗自学习】(如下图);




9. 点“是”开始自学习 (如下图);



10. 提示“开启自学习，等待 48S”(如下图);



11. 等待结束后，执行清码功能，重新读取故障码，显示正常无码，点“确定”，学习结束 (如下图)。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。