


2020年本田思域曲轴位置传感器学习

2014年本田思域 车辆VIN码：LVHFC1653L63*****



功能作用：更换曲轴位置传感器后，需使用该功能对曲轴位置传感器进行学习


支持产品：元征系列综合诊断设备

测试产品：X431-PADV


- 选择【X431-PADV】设备，选择“【本田】车型，连接进入后选择【16PIN 诊断座】，然后选择“一般”（如下图）；



2. 选择【智能检测】扫描全车系统（如下图）；



3. 选择【发动机系统】（如下图）；



4. 选择【特殊功能】(如下图);




5. 阅读提示后点“确定”(如下图);




6. 选择【曲轴（CKP）传感器匹配值】(如下图);




7. 选择【曲轴（CKP）传感器匹配值学习】(如下图);




8. 提示“档位在 P 档，发动机冷却液温度大于 75°”，点“确定”(如下图);




9. 提示“启动发动机”，启动后点“确定”(如下图);



10. 按提示操作“完全踩下油门踏板，直至发动机燃油切断”(如下图);




11. 提示“关闭点火开关”，关闭后点“确定”(如下图);




12. 提示“打开点火开关”，打开后点“确定”（如下图）；




13. 提示“启动发动机”，然后点“确定”（如下图）；



14. 提示“请等待 30S”(如下图);



15. 提示“学习已完成”，点“确定”结束学习（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。