

# 沃尔沃 XC90 车窗标定

**功能说明:** 更换了车门升降开关或断电后，需对车窗进行标定

**支持产品:** 元征全系列综合诊断设备。


**实测车型:** 2016 款沃尔沃 XC90

**操作过程:**

1. 该车辆因在换电池时车窗未升到最顶端，重新通电后系统误以为车窗 1/2 位置为最顶端位置，车窗无法正常关闭；



2. 将车窗降到最底端，拉动车窗升降开关，车窗依然在 1/2 处停止；




3. 用 431 PADIII 进入驾驶员车门模块，点击【特殊功能】：



4. 点击【初始化车窗位置】：



5. 将车窗降到最底，然后点击“确定”；



6. 点击【F1】，初始化司机车窗，车窗会自动升起到极限位置；



7. 车窗可以正常关闭，故障排除。



### 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。