

2012 年宝马 520Li 运输模式关闭

2012 年宝马 520Li 车辆 VIN 码: LBVCU110XDSG*****



功能作用: 车辆激活运输模式后, 可以通过该功能关闭运输模式, 否则会导致车辆各项功能无法使用, 仪表亮故障灯

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV


1. 2012 年宝马 520Li, 仪表亮故障灯 (如下图);



2. 选择【X431-PADV】设备，连接进入后选择【自动搜索】(如下图);



3. 选择【智能检测】扫描系统 (如下图);



4. 扫描出来后，所有系统都显示有故障码（如下图）：




5. 查看系统显示的故障码，所有系统都带有“运输模式已激活”故障（如下图）：

The screenshot shows the 'System and Function' menu of the Launch X431 V50.81 software. The top bar displays '宝马 V50.81 > 自动搜索' and the time '上午10:34'. The bottom bar shows the VIN number 'LBVCU110XD'. The main area displays a list of fault codes for specific systems. The systems listed are EMA_LI (左侧电子马达机轴), FAS (驾驶员座椅模块), EPB (电子驻车 - EMF), and ABS (防抱死刹车系统 - DSC). Each system has a table with fault codes and their descriptions. All listed codes indicate the 'Transport mode activated' fault. A legend at the bottom right indicates the color coding: red for fault, blue for scanned, white for unscanned, and grey for unconfigured.

系统	故障码	描述	状态
EMA_LI (左侧电子马达机轴)	022A00 EMF: 运输模式已激活		1 ↘
FAS (驾驶员座椅模块)	D394BE 信号 (行驶速度, 55.3.4) 无效, 发射器 ICM		1 ↘
EPB (电子驻车 - EMF)	D39A3E 信号 (行驶速度, 55.3.4) 无效, 发射器 ICM		5 ↗
	D395BC 信息(DSC稳定装置状态, 173)缺失, 接收器EMF, 发射器DSC		永久
	D39B68 信息 (制动器温度, 0x37E) 缺失, 接收器EMF, 发射器DSC		永久
ABS (防抱死刹车系统 - DSC)			1 ↘

6. 选择上方的【特殊功能】(如下图);




7. 选择【维护】(如下图);




8. 选择【删除运输模式】(如下图);




9. 提示“是否删除运输模式”，点“是”(如下图);




10. 提示“通讯中，请等待”(如下图);



11. 提示“所有控制单元的运输模式被删除”，点“确定”(如下图);



12. 执行一遍“一键清码”，清除所有系统故障码，各系统恢复正常（如下图）；



13. 查看仪表，故障灯消失，车辆恢复正常（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。