

华晨宝马 535 EPS 电动助力转向系统设码操作方法

支持设备： 元征 PAD 系列和 PRO 系列综合诊断设备

功能说明： 更换助力转向泵之后需要执行设码。

实测车型： 2012 年华晨宝马 535，VIN 码为：LBVCU7105DSE*****

车辆铭牌信息如下图：



1. 使用 PAD III 点击【华晨宝马】后，点击【快速测试】；



2. 点击【EPS 电动助力转向系统】进入系统，点击【读故障码】；



3. 退回之后点击【编程编码】，点击【设码】；



4. 点击“下一步”;



5. 点击【EPS (电动助力转向系统)】;



6. 点击“是”；



7. 点击“否”；



8. 点击“确定”完成操作，再返回 EPS 电动助力转向系统清除故障码；



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。