

2020 年奔驰 S350L 滑动天窗校准

2020 年奔驰 S350L 车辆 VIN 码: W1KUG5GB9LA*****



功能作用: 更换新的滑动天窗控制模块或新的防夹保护传感器后需使用该功能对滑动天窗进行校准学习。

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备


测试产品: X431-PADV

1. 使用【X431-PADV】设备，选择【奔驰】车型，连接进入后选择【自动搜索】功能（如下图）；




奔驰 S 350 L 2020
VIN码 W1KUG5GB9L

2. 选择【加强版本】(如下图);



3. 选择【快速测试】扫描出全车系统 (如下图);



4. 选择【滑动天窗/全景滑动天窗】(如下图);

系统名称	状态	操作
PTCU- 通用动力传动系控制器	1	进入系统
SD - 滑动天窗控制模块	5	进入系统
EZS - 电子点火开关	正常	进入系统
FSCU - 燃油泵	正常	进入系统
48V - 起动机-交流发电机	正常	进入系统
ECM - 发动机控制模块(ME)	正常	进入系统
TCM - 自动变速箱控制模块	正常	进入系统

奔驰 S 350 L 2020
VIN码 W1KUG5GB9

配件查询 报告 帮助 比较结果 清码

5. 读取到一系列故障码 (如下图);

故障码代码	故障码描述	故障码状态
B184946	"车顶系统"伺服马达存在故障。校准存储器或参数设置存储器内存在故障。	已存储
B184951	"车顶系统"伺服马达存在故障。该部件未编程。	已存储
B184953	"车顶系统"伺服马达存在故障。该部件已停用。	已存储
B1E7546	车顶遮阳卷帘存在故障。校准存储器或参数设置存储器内存在故障。	已存储
B1E9146	车顶遮阳卷帘2存在故障。校准存储器或参数设置存储器内存在故障。	已存储

奔驰 S 350 L 2020
VIN码 W1KUG5GB9

清故障码

配件查询 搜索 报告

6. 选择【特殊功能】(如下图):



7. 选择【学习过程】(如下图):



8. 选择【防夹保护传感器的学习过程】(如下图):



9. 阅读提示满足提示条件后点“继续”(如下图):



10. 提示【正在运行学习过程】(如下图):



11. 提示【防夹保护传感器的学习过程已成功进行】，点“确定”（如下图）:



12. 重新读取故障码，显示正常无码，学习结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。