

2014 年迈凯伦保养复位

支持设备： 元征带综合诊断全系列

支持车型： 2014 年迈凯伦 COUPE，车辆 VIN 码：SBM11AAB8EW****



故障描述： 更换机油后保养复位

操作流程：

1. 以 X431-PADV 为例，进入诊断系统选择【手动选择车型】进入如图 1；




图 1

2. 选择车型【Coupe】，进入如图 2;




图 2

3. 选择年份【2014】进入，如图 3:



图 3

4. 选择发动机型号【M838T】进入系统如图 4;



5. 选择【IC (仪表系统)】进入, 如图 5;



图 5

6. 仪表中的特殊功能里选择【维修指示器重置】进入, 如图 6;



7. 打开点火开关选择“确定”进入, 如图 7;




图 7

8. 系统复位中请稍后, 如图 8;




图 8

9. 操作成功, 保养复位已完成选择“确定”退出, 如图 9;




图 9

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有, 任何个人和单位不经同意不得引用或转载。