

# 玛莎拉蒂莱万特更换后刹车片方法

**功能说明：** 玛莎拉蒂莱万特更换后刹车片时，需要用诊断设备回缩手刹电机，以免造成手刹电机损坏

**支持产品：** 元征全系列综合诊断设备

**实测车型：** 2017 玛莎拉蒂莱万特



## 操作过程：

1. 用 X-431 PAD III 进入【玛莎拉蒂】诊断软件；



## 2. 选择车型【LEVANTE [莱万特]】:



菜单显示

玛莎拉蒂 V11.40 > 菜单

请输入关键字

3200 GT	GHIBLI [吉博力]
GRANSPORT/COUPE/SPYDER	GRANTURISMO/GTS
GT	QUATTROPORTE [总裁]
ALFA ROMEO 8C	GRANCABRIO
LEVANTE [莱万特]	



## 3. 选择年款【MY 2016-2017】:



菜单显示

玛莎拉蒂 V11.40 > LEVANTE [莱万特]

请输入关键字

MY 2016 - 2017	MY 2018
MY 2019	MY 2020
MY 2021	



4. 点击【系统选择】:



5. 点击【制动系统】:



6. 点击【ESC 电子稳定性控制】:



7. 点击【特殊功能】:




8. 选择【释放两个执行器 (准备换刹车片)】:




9. 点击“是”:



10. 状态栏显示【正常】，点击“返回”；



11. 释放手刹电机成功；



12. 仪表屏幕右下角会出现黄色的手刹警告灯；



13. 关闭点火开关，仪表手刹灯会闪烁；




14. 更换完成刹车片后, 点击【应用两个执行器】:




15. 点击“是”;



16. 状态栏显示【正常】点击“返回”;



17. 重新激活手刹电机成功;



18. 手刹工作正常，更换刹车片成功。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。