


2013 年长城哈弗 H6 齿讯学习

2013 年长城哈弗 H6 车辆 VIN 码: LGWEF3A5XDF*****



功能作用: 更换曲轴位置传感器后, 需使用该功能对曲轴位置传感器进行学习

支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

1. 2013 年长城哈弗 H6, 更换【曲轴位置传感器】后, 仪表亮发动机故障灯 (如下图);



2. 选择【X431-PADV】，选择【长城】车型，连接进入后选择【哈弗】(如下图);



3. 选择【哈弗 H6】(如下图);



4. 根据车辆铭牌信息，选择【CC6460RM】(如下图);

CC6450UM 系列	CC6460RM 系列
CC6460UM 系列	CC6461RM 系列
CC6462RM 系列	CC6463RM 系列
CC6463UM 系列	CC6464RM 系列
CC6465UM 系列	CC6472RM 系列
CC7150FM 系列	其他系列 (不建议使用, 如果整车型号不在上述系列, 可尝试使用)

5. 根据车辆铭牌信息，选择【CC6460RM00】(如下图);

CC6460RM00	CC6460RM01
CC6460RM03	CC6460RM04
CC6460RM07	CC6460RM0A
CC6460RM0F	CC6460RM0Q
CC6460RM40	CC6460RM60



6. 选择【快速测试】扫描全车系统 (如下图);



7. 选择【发动机控制模块】(如下图);



8. 读取到故障码“P1336 齿讯没有学习”(如下图);



9. 选择【齿讯学习】(如下图);




10. 提示“怠速时水温高于 60 度，不能开空调，车辆运行时间超过 10 秒”，满足提示条件后点“是”(如下图);



11. 按提示操作，“将油门迅速踩到底不松开，10 秒内发动机转速在“1500~5000”之间反复变化 3~5 次，然后松开油门，超过 10 秒也要松开油门”，松开油门踏板后点“确定”(如下图);




12. 提示“发动机熄火，等待 15 秒后打开点火开关执行清码，清码后再关闭点火开关等待 15 秒，在打开钥匙读码”，点“确定”后开始执行（如下图）；



13. 清码后，重新读码，显示“无故障码”（如下图）；



14. 查看仪表，故障灯消失，学习结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。