

2019 年上汽大众途昂驾驶员侧车窗基本设置

2019 年上汽大众途昂 车辆 VIN 码: LSV5G7CAXKN*****



功能作用： 更换驾驶员侧车窗控制模块或者驾驶员侧车窗电动马达总成，需使用该功能对驾驶员侧车窗执行基本设置

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【上汽大众】软件，连接进入后选择【智能检测】扫描车辆系统（如下图）；



2. 选择【42 驾驶员车门电子装置】(如下图);



3. 进入后读取到故障码“车窗升降机马达-无基本设置”(如下图);



4. 选择上方菜单【引导型功能】(如下图):



5. 选择车辆正确信息，确认无误后，点“开始”(如下图):



6. 选择【42 驾驶员车门电子装置】(如下图);




7. 点右上角【引导型功能】(如下图);




8. 选择【0042-适配前部限位位置和软停止】(如下图);



9. 阅读提示，点“继续/完成”(如下图);



10. 选择“-1-执行基本设置”，点菜单“-1-”（如下图）；



11. 阅读提示，点“继续/完成”（如下图）；




12. 提示例程已经激活，保持该界面耐心等待（如下图）；




13. 提示以已正确执行，点“继续/完成”（如下图）；



14. 选择【-3-退出程序】，点“-3-”（如下图）；



15. 提示“检测结束”，点“继续/完成”（如下图）；



16. 清除一遍故障码，重新读码，显示“无故障码”，验证车辆车窗正常，设置结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。