

2017 东风雪铁龙 C5 更换后轮刹车片电子分泵回缩释放操作

2017 年东风雪铁龙 C5 车辆 VIN 码: LDCA13243H2*****




功能作用: 更换后轮刹车片或者进行维修, 需使用该功能对后轮电子分泵进行释放回缩操作


支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品： X431-PADV


1. 选择【X431-PADV】设备，选择【东风雪铁龙】，连接进入后选择【自动搜索】（如下图）；



2. 选择【智能检测】扫描车辆系统（如下图）；



3. 选择【防抱制动系统】(如下图);




4. 选择【特殊功能】(如下图);



5. 选择【备件】(如下图):




6. 阅读提示, 点“确定”(如下图):




7. 选择【电动制动钳的释放】(如下图):




8. 阅读提示, 点“确定”(如下图):




9. 阅读提示，满足提示条件，点“确定”（如下图）；



10. 点“确定”（如下图）；



11. 提示“松开电动制动钳过程正在进行”（如下图）；



12. 提示“程序完成，更换刹车片完成后，按下电子驻车制动按钮以施加电动制动钳”，点“确定”（如下图）；



13. 查看车辆仪表，电子驻车维修灯亮起，进入维修模式，可以进行更换（如下图）；



14. 更换完成后，踩住刹车，根据“步骤 12”提示，重复按下拉起电子驻车按钮，车辆电子驻车恢复正常，查看车辆仪表，电子驻车维修灯消失，驻车灯亮起，车辆恢复正常（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。