

2019 款奥迪 S5 车窗匹配方法

功能说明： 2019 款奥迪 S5 车窗匹配方法

支持产品： 元征全系列综合诊断设备

实测车型： 2019 款奥迪 S5

操作过程：



操作指引：

1. 用 431PADIII 快速测试扫描出 52 副驾驶员车门电子装置有一个【B148754 车窗升降机马达-无基本设置】故障码，点击【进入系统】



2. 点击【系统基本调整】：



3. 勾选【副驾驶员侧前部车窗升降器匹配】，点击“确定”；



4. 点击“调整”；



5. 基本调整状态显示【正确完成】:



6. 清除故障码后再次读取故障码，故障码已清除，匹配完成。



声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。