


2023 年奇瑞艾瑞泽 8 更换后轮刹车片电子 分泵回缩释放操作

2020 年奇瑞艾瑞泽 8 车辆 VIN 码: LVVDC21B8P0*****



功能作用: 配备电子手刹的奇瑞艾瑞泽 8 车型, 更换或者维护后轮刹车时, 需使用该功能对电子分泵进行回缩、释放


支持产品: 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

测试产品: X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备, 选择【奇瑞】软件, 进入后选择【艾瑞泽 8】车型 (如下图);



2. 选择【全系统检测】扫描全车系统（如下图）；



3. 选择【ABS/ESP（防抱死制动系统/电子稳定程序）】（如下图）；

系统和功能		
全系统列表 常用特殊功能 ADAS校准功能		
*支持上下滑动 正常 异常 已扫描 未扫描 未配置		
EMS(发动机管理系统)- 2.0T/1.6T(UD8)	正常	进入系统
7DCT300/400(变速箱系统)	正常	进入系统
ABS/ESP/IPB(防抱死制动系统/电子稳定程序/集成制动控制器总成)	正常	进入系统
EPS(电动助力转向系统)	正常	进入系统
BDM(车身域控制模块)	正常	进入系统
IMMO(发动机防盗系统)	正常	进入系统
SRS(安全气囊系统)	正常	进入系统
艾瑞泽8	系统拓扑	诊断报告 二手车报告 报告对比 故障引导


4. 选择【特殊功能】(如下图);




5. 选择【进入驻车制动控制系统维修模式(更换刹车片)】(如下图);




6. 点“是”（如下图）；



7. 提示“程序运行中”（如下图）；




8. 提示“程序已完成”，点“确定”（如下图）；




9. 维修完成后，选择【退出驻车制动控制系统维修模式（完成更换刹车片）】（如下图）；




10. 点“是”（如下图）；



11. 提示“程序运行中”（如下图）；



12. 提示“程序已完成”，点“确定”程序运行结束；（如下图）



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。