

奔驰 S500 PTG-电动尾门模块在线设码

功能说明： 奔驰 S500，更换电动尾门模块，PTG-电动尾门有故障码：B224E55 “行李箱/尾门控制系统” 控制单元存在故障，该部件未配置。需要对控制单元设码。

支持产品： 元征 PADIII、PADV、PADVII 等支持编程功能的综合诊断设备。

实测车型： 2013 年奔驰 S500，VIN 为：WDDUG8CB4EA*****（如下图）；



操作指引：

1. 保存故障报告，PTG-电动尾门有故障码：B224E55 “行李箱/尾门控制系统” 控制单元存在故障，该部件未配置。（如下图）；




图 1

2. 进入【PTG—电动尾门】系统，选择【SCN 设码（在线设码）】（如下图）；



图 2

3. 选择【软件校准编码（SCN）编码（自动）】（如下图）；



图 3

4. 确认条件满足，点“确定”（如下图）；



图 4

5. 设码已成功结束，点“确定”（如下图）；




图 5

6. PTG-电动尾门无故障码（如下图）：



图 6

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。