

## 2017 年上汽大众途昂驾驶员侧座椅基本设置

2017 年上汽大众途昂 车辆 VIN 码：LSV2C7CA0HN\*\*\*\*\*




**功能作用：** 更换驾驶员座椅控制模块或者维修后，车辆报相关故障码，需使用该功能对座椅执行基本设置

**支持产品：** 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

**测试产品：** X431-PADV

1. 选择【X431-PADV】设备，选择【上汽大众】软件，连接进入后选择【极速检测】扫描系统（如下图）；



2. 扫描系统后，36 系统显示有相关故障码（如下图）；



3. 选择左侧【引导型功能】菜单（如下图）；




4. 确认车型无误后，点“开始”（如下图）；




5. 选择【36 驾驶员侧座椅调节装置】，然后点右侧菜单【引导型功能】（如下图）；



6. 选择【0036-基本设置】(如下图);




7. 阅读提示, 点“继续/完成”(如下图);



8. 点“继续/完成”（如下图）；




9. 满足条件“头枕置于最低位置”，然后点“继续/完成”（如下图）；



10. 阅读提示，点“继续/完成”（如下图）；




11. 点“是”（如下图）；




12. 提示“基本例程执行中，请稍后”（如下图）；



13. 座椅各部位执行完成后，提示“基本设置已设置，基本例程正确结束”（如下图）；




14. 提示“基本设置正常”（如下图）；



15. 点“继续/完成”（如下图）；



16. 点“继续/完成”退出测试（如下图）；



17. 执行一键清码清除故障码后，车辆系统显示正常，设置结束（如下图）。



## 声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。