

奔驰 S600 部件 B24/12(ABC 横向加速度传感器)的校准

功能说明：奔驰 S600，悬挂（底盘 CAN 总线）有故障码：5264 未完成初始的启动步骤：执行初始的启动操作标定（B24/12（ABC 横向加速度传感器）。需要做“部件 B24/12(ABC 横向加速度传感器)的校准”这个功能。

支持产品：元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型：2007 年奔驰 S600 ，VIN 为：WDDNG76X27A*****（如下图）；



操作指引：

1. 悬挂（底盘 CAN 总线）有故障码：5264 未完成初始的启动步骤：执行初始的启动操作标定（B24/12（ABC 横向加速度传感器））（如下图）；



图 1

2. 选择【初始化启动】（如下图）；



图 2

3. 选择【修理后试运行】(如下图):



图 3

4. 选择【部件 B24/12 (ABC 横向加速度传感器) 已更换】(如下图):



图 4

5. 点【部件 B24/12（ABC 横向加速度传感器）的校准】（如下图）；



图 5

6. 确认条件满足，点“确定”（如下图）；




图 6

7. 状态：未起动，点“确定”（如下图）；



图 7

8. 状态：已成功关闭。点“确定”（如下图）；




图 8

9. 悬挂（底盘 CAN 总线）无故障码（如下图）；



图 9

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。