

2019 款保时捷卡宴更换锂电池复位

功能说明： 2019 款保时捷卡宴更换锂电池复位

支持产品： 元征全系列综合诊断设备。

实测车型： 2019 款保时捷卡宴

操作过程

1. 一辆 2019 款保时捷卡宴，因原车锂电池损坏，需更换全新锂电池，更换锂电池后需对新锂电池进行编码，否则车辆不会对新电池进行充电



更换新电池前，提前用手机拍下新电池上的参数信息



2. 用 431PADV 进入保时捷诊断软件，快速测试读出车辆有大量关于电压的故障码，点击进入网关模块



3. 点击【特殊功能】:




4. 点击【蓄电池更换】



5. 点击“确定”；



6. 用手机拍照记录设备上的蓄电池参数信息提示



7. 将事先拍好的新电池参数信息输入设备，点击“下一步”；



8. 新锂电池成功编码；



9. 清除故障码后路试，车辆无故障码，匹配完成。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。