

广汽传祺 AIONS 更换气囊 ECU

功能说明： 广汽传祺 AIONS ， 更换气囊 ECU， 需要做“更换 ECU”功能

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 2021 年广汽传祺 AIONS ， VIN 为：LNAA3AA18M5*****（如下图）；



气囊故障灯亮（如下图）；



操作指引：

1. 保存故障报告，SRS（安全气囊模块）有 16 个故障码（如下图）；




图 1

2. 进入【SRS（安全气囊模块）】，选择【更换 ECU】（如下图）；



图 2

3. 确认条件满足，点“确定”（如下图）；



图 3

4. 确认信息正确，点“确定”（如下图）；




图 4

5. 更换成功，点“确定”（如下图）；



图 5

6. SRS（安全气囊模块）无故障码（如下图）；



图 6

7. 气囊故障灯灭（如下图）；



图 7

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。