

宝马 528 活动天窗标准化

功能说明： 宝马 528，FZD（天窗功能中心）有故障码：030215 SHD：不存在标准化设置。需要做“活动天窗标准化”这个功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2015 年宝马 528 ，VIN 为：LBV5T3102FS*****。（如下图）；



操作指引：

1. FZD（天窗功能中心）有故障码：030215 SHD：不存在标准化设置（如下图）；



图 1

2. 选择【故障引导】(如下图);



图 2

3. 选择【活动天窗标准化】(如下图);



图 3

4. 点右上角的“执行”按钮（如下图）；



图 4

5. 选择【F1】（如下图）；



图 5

6. 正在进行标准化设置（如下图）；



图 6

7. 点火开关此时是打开的，选择“是”（如下图）；




图 7

8. 标准化设置成功，点“继续”（如下图）；



图 8

9. 服务功能结束，点“继续”（如下图）；



图 9

10. FZD（天窗功能中心）无故障码（如下图）：



图 10

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。