

宝马 520Li 天窗标准化

功能说明： 天窗标准化

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 宝马 520Li VIN:LBV5S110XFSK5****（如下图）




FZD 系统报故障码报：030215 SHD:不存在标准化设置（如下图）；



操作指引：

1. 点击进入【特殊功能】选择【车身部分】点击【活动天窗标准化】（如下图）；



菜单显示	
宝马 V51.42 > 特殊功能	
请输入关键字	
驱动部分	底盘部分
车身部分	维护
电池改装和电池更换	

宝马 520Li 2015.01	
VIN码 LBV5S110XFS	



2. 点击【F1】进行标准化设置（如下图）；



3. 正在标准化设置（如下图）；




4. 请确认点火开关状态（如下图）；



5. 标准化设置成功结束，未出现故障码（如下图）；



6. 服务功能结束（如下图）；



7. 进入 FZD 系统读取故障码，系统无故障码。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。