

宝马 X3 GWS（档位选择开关）在线设码

功能说明： 宝马 X3，GWS（档位选择开关）有故障码：8026F0 GWS：未存储当前设码数据。8026F3 GWS：控制单元未针对本车设码。可以尝试先做“设码”这个功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

实测车型： 2011 年宝马 X3，VIN 为：WBAWX5102BL*****（如下图）；



操作指引：

1. 保存故障报告。GWS（档位选择开关）有故障码：8026F0 GWS：未存储当前设码数据。8026F3 GWS：控制单元未针对本车设码。（如下图）；




图 1

2. 选择【编码/编程】(如下图);



图 2

3. 选择【设码】(如下图);



图 3

4. 确认车型信息正确，点“下一步”（如下图）；



图 4

5. 选择【GWS（档位选择开关）】（如下图）；



图 5

6. 点“是”继续（如下图）；



图 6

7. 带（*）为建议项，选择【F025-10-12-503*】（如下图）；



图 7

8. 设码中, 请等待 (如下图);




图 8

9. 重新编码已完成, 点“确定”(如下图);




图 9

10. 保存故障报告。GWS (档位选择开关) 无故障码 (如下图);




图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。