

大众途观 76 泊车辅助系统在线参数化配置

功能说明：大众途观，76 泊车辅助系统有故障码：B200500 数据记录无效。需要做“在线参数化配置”这个功能。

支持产品：元征 PRO3S+V2.0、PRO3S+V3.0、PRO3S+V5.0、PADI、PADV、PADVII 等支持“在线参数化配置”功能的诊断设备。

实测车型：2017 年大众途观，VIN 为：LSVUC20T9H2*****（如下图）；



操作指引：

1. 保存故障报告，76 泊车辅助系统有故障码：B200500 数据记录无效（如下图）；




图 1

2. 选择【在线功能】(如下图);



图 2

3. 选择【在线参数化配置】(如下图);



图 3

4. 认真阅读免责声明，点“确定”（如下图）；



图 4

5. 选择【76 泊车辅助系统】，点【点击刷写】（如下图）；



图 5

6. 出来四个【可选文件】(如下图);



图 6

7. 尝试选择第一个【可选文件】，点“确定”(如下图);




图 7

8. 关闭点火开关等 30 秒，再打开点火开关，完成后点“确定”（如下图）；



图 8

9. 更新前后的数据对比（如下图）；

76 泊车辅助系统		
上汽大众 V29.02 > 在线功能 > 在线参数化配置		
特性	更新之前	更新之后
车辆识别码(VIN):		
FAZIT识别:	4HK-00118.10.17P8010860	4HK-00118.10.17P8010860
序列号:	00030841921728101890	00030841921728101890
ECU编程信息	程序可用 可编程	程序可用 可编程
ECU数据编程信息	EEPROM数据可编程 EEPROM数据未修改 上一次数据记录下载的故障: 一般故障 EEPROM 有效数据	EEPROM数据可编程 EEPROM数据未修改 上一次数据记录下载的故障: 无 EEPROM 有效数据
编码:	0000000000	0000000000
大众 途观L 2017 VIN码 LSVUC20T9F [REDACTED]		

图 9

10. B200500 数据记录无效的故障码被清除掉 (如下图):



图 10

声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有,任何个人和单位不经同意不得引用或转载。