

宝马 525Li 天窗标准化

功能说明： 天窗标准化

支持产品： 元征 PRO 或 PAD 系列综合诊断设备

实测车型： 宝马 525Li VIN:LBV5S310XFSK3**** (如下图)。



FZD 系统报故障码报：030215 SHD:不存在标准化设置。(如下图)。



操作指引：

1. 点击进入特殊功能【活动天窗标准化】(如下图);



2. 点击“F1”进行标准化设置（如下图）;



3. 正在标准化设置 (如下图);



4. 请确认点火开关状态 (如下图);



5. 标准化设置成功结束，未出现故障码（如下图）：



6. 服务功能结束（如下图）。



7. 进入 FZD 系统读取故障码，系统无故障码。



声明：

该文档内容归深圳市元征司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。