

# 宝马 325 AC (空调系统-IHKA) 在线设码

**功能说明:** 宝马 325, 换空调控制模块, AC (空调系统-IHKA) 有故障码: 027808  
IHKA/IHKR: 未存储当前设码数据。可以尝试先做“设码”这个功能。

**支持产品:** 元征 PRO 系列、PAD 系列综合诊断设备。

**实测车型:** 2022 年宝马 325, VIN 为: LBV31FH08PM\*\*\*\*\* (如下图);



## 操作指引:

1. 识别出的车型信息, 点“下一步”(如下图);



图 1

2. 保存故障报告, AC (空调系统-IHKA) 有故障码: 027808 IHKA/IHKR: 未存储当前设码数据。(如下图);




图 2

3. 选择【编码/编程】(如下图);




图 3

4. 选择【设码】(如下图);



图 4

5. 确认车型信息正确，点“下一步”(如下图);



图 5

6. 选择【AC (空调系统-IHKA)】(如下图);



图 6

7. 设码需要较长时间，点“是”继续（如下图）；





图 7

8. 带 (\*) 为建议项，选择“S18A-21-07-585\*”，重新编码已完成，点“确定”（如下图）；



9. 保存故障报告，AC (空调系统-IHKA) 无故障码（如下图）；



## 声明：

该文档内容归深圳市元征科版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。