

## 宝马 735 仪表设码 (TCP)

**功能说明:** 宝马 735, KOMBI (组合仪表) 有故障码: 026008 KOMBI: 控制单元未设码。“设码”不成功的情况下, 可以尝试做“设码 (TCP)”这个功能。

**支持产品:** 元征 PAD3、PAD5、PAD7、PAD9 等支持设码 (TCP) 功能的综合诊断设备。

**实测车型:** 2023 年宝马 735, VIN 为: WBA11EH05PCN\*\*\*\*\* (如下图);



### 操作指引:

1. 保存故障报告, KOMBI (组合仪表) 有故障码: 026008 KOMBI: 控制单元未设码。(如下图);



图 1

2. 选择【编码/编程】(如下图):



图 2

3. 选择【设码】(如下图):



图 3

4. 选择【KOMBI（组合仪表）】（如下图）；



图 4

5. 设码数据文件未找到,点“确定”退出（如下图）；




图 5

6. 选择【设码 (TCP)】(如下图);



图 6

7. 以太网通讯测试成功 (如下图);




图 7

8. 获取集成等级成功（如下图）；




图 8

9. 确认车型信息正确，点“下一步”（如下图）；



图 9

10. 选择【KOMBI（组合仪表）】（如下图）；



图 10

11. 设码需要较长时间，点“是”（如下图）；




图 11

12. 重新编码已完成，点“确定”（如下图）；



图 12

13. 026008 KOMBI: 控制单元未设码的故障码被清除掉了（如下图）；



图 13

## 声明:

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。