

23 年保时捷卡宴保养灯复位

功能说明： 2023 年保时捷卡宴保养灯亮，需要先做网关 SFD（车辆诊断保护）激活，再做仪表 SFD（车辆诊断保护）激活，再做“重置保养间隔”这个特殊功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列的综合诊断设备。

实测车型： 2023 年保时捷卡宴，VIN 为：WP1BA29Y6RD*****（如下图）；



仪表提示：需要机油保养。



操作指引：

1. 注意，此车是 SFD（车辆诊断保护）的车型，要先做网关 SFD（车辆诊断保护）激活，做保养归零功能，需要再做仪表 SFD（车辆诊断保护）激活（如下图）；



图 1

2. 进网关系统，选择【SFD（车辆诊断保护）激活】（如下图）；



图 2

3. SFD 激活状态：无解锁激活。点【SFD 请求结构】（如下图）；



图 3

4. 点【分享】（如下图）；



图 4

5. 选择【服务器】(如下图);



图 5

6. SFD 请求数据已成功分享到服务器, 点“确定”(如下图);



图 6

7. 出来一个二维码，用手机扫二维码（如下图）；




图 7

8. 用手机复制 SFD 请求数据（如下图）；



图 8

9. 用手机将复制的 SFD 结构码发给第三方人员计算，第三方人员发回令牌数据。复制令牌数据。




图 9

10. 在 SFD 令牌数据下面的方框处粘贴令牌数据，点【提交令牌数据】（如下图）；



图 10

11. 在 431 主机上点【SFD 令牌】，点【获取数据】（如下图）；



图 11

12. 点【服务器】（如下图）；



图 12

13. 点【激活控制单元】（如下图）；



图 13

14. 解锁成功，点“确定”（如下图）；



图 14

15. 车辆的诊断时长剩:89 分钟（如下图）；




图 15

16. 进仪表组合，点【SFD（车辆诊断保护）激活】（如下图）；



图 16

17. 点【SFD 请求结构】(如下图);



图 17

18. 点【分享】(如下图);



图 18

19. 点【服务器】(如下图);



图 19

20. SFD 请求结构数据, 成功分享到服务器。 “确定” (如下图);




图 20

21. 出来一个二维码，用手机扫二维码 ((如下图));



图 21

22. 用手机复制 SFD 请求结构 ((如下图);



图 22

23. 用手机将复制的 SFD 结构码发给第三方人员计算，第三方人员发回令牌数据。复制令牌数据。




图 23

24. 在 SFD 令牌数据下面的方框处粘贴令牌数据，点【提交令牌数据】（如下图）；



图 24

25. 在 431 主机上点【SFD 令牌】，点【获取数据】（如下图）；



图 25

26. 点【服务器】（如下图）；



图 26

27. 点【激活控制单元】(如下图):



图 27

28. 解锁成功,点“确定”(如下图):




图 28

29. 点“是”退出（如下图）；



图 29

30. 选择【特殊功能】（如下图）；



30

31. 选择【重置保养间隔】(如下图);



图 31

32. 点“确定”(如下图);




图 32

33. 出来主要保养和机油保养（如下图）；



图 33

34. 根据实际情况勾选（如下图）；



图 34

35. 操作完成。点“确定”（如下图）；



图 35

36. 仪表无“需要机油保养”的提示（如下图）；



图 36

声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。