

2018 年吉普大指挥官一键清码

功能说明： 2018 年吉普大指挥官配备了 SGW（安全网关）模块，需要购买 FCA 账号来解锁 SGW（安全网关）模块，或者拆网关用克莱斯勒（12+8）专用诊断接头。才能执行清码、动作测试、特殊功能。

支持产品： 元征 PRO 系列、PAD 系列的综合诊断设备。

实测车型： 2018 年吉普大指挥官，VIN 为：LMVFA7M44JA*****（如下图）；



操作指引：

1. 选择【自动搜索（建议优先使用此菜单测试）】（如下图）；



图 1

2. 确认车型信息正确，点“确定”（如下图）；




图 2

3. 此车配备了 SGW（安全网关）模块，点“是”使用 FCA 账号登录来解锁 SGW（安全网关）模块。解锁成功后，可以执行清码，动作测试，特殊功能。（如下图）；




图 3

4. 购买 FCA 账号的步骤，点“商城”（如下图）；



图 4

5. 选择【软件商城】，选择【网关授权】，点【立即购买】（如下图）；



图 5

6. 不购买 FCA 账号，点 “不需要，我使用 12+8 转接头”（如下图）；




图 6

7. 克莱斯勒 12+8 专用接头（如下图）；



图 7

8. 点“图片”，网关装在显示屏后方（如下图）；




图 8

9. 拆掉空调按钮面板，拆掉显示屏。



图 9

10. 找到网关，把网关的两条线拔掉（如下图）；



图 10

11. 在网关的 2 条连接线上接上克莱斯勒 12+8 专用诊断头（如下图）；



图 11

12. 在克莱斯勒 12+8 接头上接上 PAD5 的诊断头（如下图）；



图 12

13. 用克莱斯勒 12+8 诊断头后，可以执行清码，动作测试，特殊功能。以清码为例。点【一键清码】，点“是”清除所有系统故障码（如下图）；



图 13

14. 请使用克莱斯勒（12+8）专用诊断接头，点“确定”（如下图）；




图 14

15. 故障码被成功清除（如下图）；



声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。