


路虎揽胜发动机控制模块在线编程

功能说明：2015 年路虎揽胜发动机控制模块有永久故障码：P0089-64 燃油压力调节器性能。做发动机控制模块在线编程可以清除该故障码。

支持产品：元征 PAD 系列带编程功能的综合诊断设备。

实测车型：2015 年路虎揽胜，VIN 为：SALWA2VF3GA*****（如下图）；



发动机故障灯亮



操作指引：

1. 确认车型信息正确，点“是”（如下图）；



图 1

2. 保存故障报告，发动机控制模块有永久故障码：P0089-64 燃油压力调节器性能。（如下图）；



图 2

3. 选择【在线编程】(如下图);



图 3

4. 选择【在线编程】;




图 4

5. 选择【PCM（传动系控制模块）】（如下图）；



图 5

6. 编程有风险，认真阅读免责声明。点“确定”（如下图）；




图 6

7. 编程过程中仪表盘会自动熄灭。点“确定”（如下图）；




图 7

8. 打开点火开关，点“确定”（如下图）；



图 8

9. 点“确定”下载文件（如下图）；




图 9

10. 下载文件成功，点“确定”（如下图）；




图 10

11. 点“确定”继续（如下图）；



图 11

12. 确认条件满足，点“确定”（如下图）；



图 12

13. 点“确定”继续（如下图）；



图 13

14. 当前车辆信息：GPLA-14C204-TTB。最新软件信息：GPLA-14C204-TTE。点“是”开始编程（如下图）；



图 14

15. 编程中，请等待（如下图）；




图 15

16. 点“确定”继续（如下图）；




图 16

17. 关闭点火开关，然后重新打开点火开关。点“确定”（如下图）；



图 17

18. 当前车辆信息：GPLA-14C204-TTE。最新软件信息：GPLA-14C204-TTE。点“确定”。（如下图）；



图 18

19. 关闭点火开关，点“确定”（如下图）；




图 19

20. 起动发动机并使其怠速 10 秒，完成后，关闭点火开关（如下图）；




图 20

21. 保存故障报告，发动机控制模块无故障码（如下图）；




图 21

22. 发动机故障灯灭（如下图）；



图 22

声明：

该文档内容归深圳市元征公司版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。