

2013 年路虎神行者 2 代驾驶员侧车窗校准

2013 年路虎神行者 2 代 车辆 VIN 码: SALFA2BD7DH3*****




功能作用: 更换或维修玻璃升降器之后就需用到该功能对车门玻璃升降进行复位


支持产品: 元征系列综合诊断设备

测试产品: X431-PAD 5

1. 选择 X-431PAD 5 设备, 选择【智能诊断】识别车型, 确认无误后点【诊断】进入测试 (如下图);



2. 选择【全系统检测】扫描出全车系统（如下图）；



3. 选择左侧【常用特殊功能】（如下图）；




4. 选择【门窗标定】点击进入（如下图）；




5. 选择【车身系统-驾驶员一侧-车门玻璃窗标定】点击进入（如下图）；




6. 阅读提示后点“确定”开始校准（如下图）；




7. 提示“完成”，点“确定”（如下图）；




8. 提示 “关闭点火开关”，然后点 “确定”（如下图）；




9. 提示 “打开点火开关”，然后点 “确定”（如下图）；




10. 提示“下一步将清除车辆所有故障码”，点“是”（如下图）；




11. 提示“打开点火开关”，然后“确定”（如下图）；



12. 提示“控制模块程序成功完成”，“确定”（如下图）；



13. 提示“关闭点火开关”，然后点“确定”，学习结束（如下图）。



声明：

该文档内容归深圳市元征版权所有，任何个人和单位不经同意不得引用或转载。