## 丰田锐志 P0136、P0156 故障码解析

### 1. 故障码含义

DTC	含义
P0136	氧传感器电路故障 (B1 S2)
P0156	氧传感器电路故障 (B2 S2)

### 注意:

- S2 指安装在三元催化器(TWC)后的传感器。
- B1 指包含 1 号气缸的气缸组。
- B2 指不包含 1 号气缸的气缸组。
- 加热型氧传感器根据喷油量的增加和减少做出相应: +25%: 浓 输出, 电压高于 0.55V; -12.5%: 稀输出, 电压低于 0.4V
- 不能在没有退出检测模式的情况下驱动汽车,否则会损坏驱动桥。
- 加热型氧传感器的输出大约有 20s 的延迟。

# 2. 故障码分析:

DTC	DTC 出现原因 故障部位	
P0136	满足以下条件,时间持续 4min 或更长时间(双程检测逻辑):  • 加热型氧传感器(B1 S2)电压没有在 0.4V以下和 0.5V或更高之间交替变化。	<ul> <li>加热型氧传感器(B1 S2)电器(B1 S2)电路断路或短路</li> <li>加热型氧传感器(B1 S2)</li> <li>加热型氧传感器加热器(B1 S2)</li> </ul>
		<ul><li>集成继电器</li><li>加热型氧传感</li></ul>
P0156	满足以下条件,时间持续 4min 或更长时间(双程检测逻辑):  • 加热型氧传感器(B2 S2)电压没有在 0.4V以下和 0.5V或更高之间交替变化。	器(B2 S2)电路断路或短路 加热型氧传感器(B2 S2) 加热型氧传感器加热器(B2 S2) 据加热器(B2 S2) 集成继电器

### 检测提示:


 用智能检测仪读取定格数据。存储 DTC 时,ECM 将车辆和行驶 状况信息记录为定格数据。当进行故障排除时,定格数据有助 于确定故障出现时车辆时运行还是停止,发动机是暖机还是未 暖机,空燃比是稀还是浓,以及其它数据。

#### 3. 故障码诊断流程:

- 1) 将点火开关置于 ON(II) 处。
- 2) 用 X431 检测 DTC:
  - 如果显示 P0136 和/或 P0156,则继续下面步骤。
  - 如果显示 P0136 和/或 P0156 和其它 DTC,则先对其它 DTC 进行 检测,后继续下面步骤。
- 3) 起动发动机,发动机暖机后,以 2500rpm 空转 3min。
- 4) 迅速将发动机加速至 4000rpm, 在突然高速空转时检测加热型氧 传感器电压是否正常(进行 3 次):
  - 是: 转至步骤 9。
  - 否:继续下面步骤。

#### 5) 检查加热型氧传感器电阻是否正常:





• 是:继续下面步骤。

HT1B(I27-1)-E3(I27-4)

- 否:更换氧传感器。
- 6) 检查 EFI2 号保险丝是否正常(阻值小于1欧):

(68) 下时为11至16欧

10 千欧 或更 大

- 是:继续下面步骤。
- 否: 更换保险丝
- 7) 检测集成继电器(EFI 主继电器)是否正常:

标准电阻	发动机室 2 号继电器盒
检测仪连接 (2C-1)-(2A-8) 1 (2C-1)-(2A-8) 7	集成继电器
	2C 2B 2A


- 是:继续下面步骤。
- 否:更换集成继电器。
- 8) 检查加热型氧传感器至 ECM 的线束和连接器是否正常:

- 1. 断开加热型氧传感器连接器 I47 与 I27 和 ECM 连接器 A5。
- 2. 检测连接器电阻: 标准电阻(断路检测)

检测仪连接	规
	定
	阻
	值
0X1B (I47-7) -0X1B (A5-28)	小
	于
	1
	欧
HT1B (I47-1) -HT1B (A5-2)	小
	于
	1
	欧
E(I47-4)-01B-(A5-29)	小
	于
	1
	欧
0X2B (I27-7) -0X2B (A5-17)	小
	于
	1
	欧
HT2B (I27-1) -HT2B (A5-1)	小
	于
	1
	欧
E2 (I27-4) -01B- (A5-18)	小
	于
	1
	欧

#### 标准电阻 (短路检测)

检测仪连接	规定阻值
OX1B(I47-7)	10 千欧或更大
或	
OX1B (A5-28) -	
车身搭铁	
HT1B(I47-1)	10 千欧或更大
或	



HTT1D (AT O)	
HT1B (A5-2) -	
车身搭铁	
E(I47-4)或	10 千欧或更大
01B-(A5-29)-	
车身搭铁	
OX2B(I27-7)	10 千欧或更大
或	
OX2B (A5-17) -	
车身搭铁	
HT2B(I27-1)	10 千欧或更大
或	
HT2B (A5-1)-	
车身搭铁	
E2(I27-4)或	10 千欧或更大
01B-(A5-18)-	
车身搭铁	

- 是: 更换氧传感器。
- 否: 维修或更换线束或连接器。
- 并执行模式确认(执行模式确认前,清除所有 DTC)。 9)
- 10) 检查是否再次出现 P0136 和/或 P0156:
  - 是: 间歇性故障, 检查间歇性故障。
  - 否: 更换氧传感器

# 3. 电路图 (B1 S2):

