凯迪拉克 SLS 赛威 B0248、B0268、B3531 故障码解析

1. 故障诊断码说明

故障码	含义
B0248	空气流量控制 3 电路
B0268	空气流量控制 7 电路
B3531	空气流量控制 10 电路

设置故障诊断码的条件

执行器车门移动受限制或实际车门位置与指令车门位置相差 4 个计数单位或大于 16 秒。

2. 维修指南

系统检查:

步骤	操作	值	是	否
	1. 安装故	\rightarrow \(\text{i} \)		
	障诊断仪。			
	2. 接通点			
	火开关,但			
1	不起动发动	_	至步骤 2	至步骤 3
	机。			
	3. 用故障			
	诊断仪指令			
	相应的执行			
	器沿两个方			

	向移动。			
	检查相应执			
	行器的实际			
	参数是否变			
	化?			
	相应执行器			
	的实际参数			
2	和指令参数	0.3 伏	至步骤 6	至步骤 5
	的电压差是			
	否低于规定	. 4		
	的值?		v.	
	1. 关闭点			
	火开关。			
	2. 断开执			
	行器连接			
	器。			
3	3. 接通点	_	至步骤 12	至步骤 4
	火开关。			
	4. 接通暖			
	风、通风与			
	空调模块。			
	5. 在两个			

	驾驶员电路			
	之间连接测			
	试灯。			
	6. 沿两个			
	方向命令执			
	行器。在两			
	个方向上,			
	测试灯是否			
	都启亮,然			
	后关闭?	. 4		
	测试相应执		V	
	行器的控制			
	A 电路和控			
	制B电路			
	的以下情			
4	况:	_	至步骤 16	至步骤 14
	• 开路			
	• 电阻			
	过高			
	对地			
	短路			
	<u>√√√</u> 九月			

	• 对电			
	压短			
	路			
	是否发现并			
	排除了故			
	障?			
	检查相应的			
	暖风、通风			
	与空调风门			
	和执行器是		Y	
	否存在以下			
	状况:			
5	z 暖风、	_	至步骤 16	至步骤 12
	通风与空调			
	执行器错位			
	z 连杆机			
	构或风门断			
	裂或卡滯			
	z 有障碍			
	物阻碍风门			
	在全部运动			

	范围内工作			
	是否发现并			
	排除了故			
	障?			
	1. 关闭点			
	火开关。			
	2. 拔出相			
	应的执行			
	器。			
	3. 接通点			
	火开关。		y	
6	4. 接通暖	5 伏	至步骤 7	至步骤 11
	风、通风与	11,		
	空调系统控			
	制模块。			
	5. 用万用			
	表 测 量 5			
	伏的参考			
	值。电压表			
	显示的电压			
	是否接近规			
	定值?			

7	用万用表测量信号电路。数字式万用表显示的值是否接近规定值?	5 伏	至步骤 8	至步骤 10
8	在 5 伏参 间 万 字 显 否 伏参 低 之 只 数 表 是 定值?	5 伏	至步骤 12	至步骤 10
9	测试相应执行器的低参考电路的以下情况: 开路		至步骤 16	至步骤 14

	Ι	Π		
	压短			
	路			
	• 电阻			
	过高			
	是否发现并			
	排除了故			
	障?			
	测试相应执			
	行器的信号			
	电路是否存		y	
	在如下状			
	况:			
	• 开路			
10	• 电阻		万比亚 10	大比取 1 A
10	过高	_	至步骤 16	至步骤 14
	• 对地			
	短路			
	• 对电			
	压短			
	路			

	是否发现并			
	排除了故			
	障?			
	测试相应执			
	行器的 5			
	伏参考电压			
	电路是否存			
	在如下状			
	况:			至步骤 14
	• 开路	至步骤 16	至步骤 16	
11	• 电阻			
	过高			
	• 对地			
	短路			
	• 对电			
	压短			
	路			
	是否发现并			
	排除了故			
	障?			
	检查相应的			

	暖风、通风			
	与空调执行			
	器的线束连			
12	接器处是否	_	至步骤 16	至步骤 13
	接触不良。			
	是否发现并			
	排除了故			
	障?			
	更换相应的			
	暖风、通风	4		
	与空调执行		Y	
	器。			
	z模式执			
13	行器的更换	_	至步骤 16	_
	z 气温执			
	行器的更换			
	- 右侧			
	z 气温执			
	行器的更换			
	一左侧			
	z 内、外			
	循环执行器			

	的更换			
	z 气温执			
	行器的更换			
	- 辅助			
	z 模式执			
	行器的更换			
	- 控制台是			
	否完成更			
	换?			
	检查暖风、	.4		
	通风与空调		y'	
	(HVAC) 控			
	制模块线束			
14	连接器处是	_	至步骤 16	至步骤 15
	否 接触不			
	良。			
	是否发现并			
	排除了故			
	障?			
	更换相应的			
	暖风、通风			
	与 空 调			

15	(HVAC) 控制	_	至步骤 16	_
	模块。			
	是否完成更			
	换?			
	1. 使用故			
	障诊断仪清			
	除故障诊断			
16	码。	_	至步骤 1	系统正常
	是否再次设			
	置该故障诊			
	断码?		Y	

修理效果确认:

清除故障码,确认系统工作正常,故障码不在出现。