

马自达 3 B1601/P1260 故障码解析

1. 故障码含义

B1601/P1260	仪表组与 PCM 之间的通信错误（无响应）
-------------	-----------------------

检测条件： 仪表组检测到未登记的钥匙 ID 号。

2. 可能的原因：

- 1) 安装更换仪表组后未登记任何钥匙。
- 2) 使用了未登记的钥匙。
- 3) 试图登记第九把钥匙。
- 4) 仪表组故障。

3. 故障码诊断流程：

- 1) 用 X431 进行，进行 PID/ 数据监控检查，确认是否登记了一把或一把以上的钥匙：
 - 是：继续下面步骤。
 - 否：执行步骤 3-5。
- 2) 用 X431 进行，进行 PID/ 数据监控检查，确认是否登记了八把钥：
 - 是：使用 X431 清除钥匙 ID 号，然后继续下面步骤。

- 否：继续下面步骤。
- 3) 用 X431 登记钥匙 ID 号，并清除 DTC。
- 为了起动发动机，必须登记两把或两把以上的钥匙。
- 4) 使用已登记的钥匙将点火开关转到 ON 的位置。
- 5) 用 X431 检查是否再次显示 B1601/P1260:
- 是：更换仪表组，并在更换时为起动锁止安全系统执行重置程序。
 - 否：故障检修完成。

LAUNCH